会和7年度

7141年及									
施設設置者名	刈谷市								
施設名	刈谷市第2不燃物埋立場	刈谷市第2不燃物埋立場							
施設所在地	刈谷市泉田町南新田16								
許可(届出)年月日	平成7年7月11日	許可番号	7刈保第347-1						
埋立地面積	$27000\mathrm{m}^3$	埋立容量	87000 m³	しゃ水工	ポリエチレンシート t=1.5mm(全面貼付)				
浸出水処理施設規模	70 ㎡∕日	浸出水処理方式	調整設備+接触曝気式	生物処理法+凝集沈殿	法、砂ろ過法+活性炭吸着法+滅菌				
埋立地対象廃棄物	可燃ごみ焼却残渣、破砕	子不燃物、不燃ごみ							

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(kg)

1 空の上に 双形牙	を物り付けて	こり性別及し	ア 奴里(NS)										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	30,010	31,530	25,930	26,490									113,960
焼却灰	0	0	0	0									0
合計	30,010	31,530	25,930	26,490	0	0	0	0	0	0	0	0	113,960

2 擁壁等

(1) 点検を行った年月日及びその結果

(1) W/W 6 11 NC 1 11		475											
点検年月日	4月7日	4月14日	4月21日	4月28日	5月5日	5月12日	5月19日	5月27日	6月3日	6月9日	6月17日	6月24日	6月30日
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし
点検年月日	7月8日	7月14日	7月21日	7月28日									
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし									
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													

(2) 点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

3 遮水工 (1)点検を行った年月日及びその結果

(1)は快で11つに平月1		<u> </u>											
点検年月日	4月7日	4月14日	4月21日	4月28日	5月5日	5月12日	5月19日	5月27日	6月3日	6月9日	6月17日	6月23日	6月30日
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし
点検年月日	7月8日	7月14日	7月21日	7月28日									
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし									
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													

(2) 点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

4 地下水、放流水の水質検査の状況

(2)水質の悪化が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

5 調整池 無し

6 浸出液処理設備 (1)点検を行った年月日及びその結果

(1) 点機を打つだ平月	ロ及いてのボ	日末											
点検年月日	4月3日	4月7日	4月11日	4月15日	4月18日	4月21日	4月24日	5月9日	5月12日	5月16日	5月19日	5月23日	5月26日
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし
点検年月日	5月30日	6月6日	6月9日	6月13日	6月16日	6月20日	6月23日	6月27日	7月1日	7月4日	7月11日	7月14日	7月17日
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし
点検年月日	7月24日	7月29日	8月1日										
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし										
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													

(2) 点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

7 防凍

(1) 点検を行った年月日及びその結果

		H //\						
点検年月日	4月15日	5月19日	6月16日	7月17日				
点検結果	異状なし	異状なし	異状なし	異状なし				

(2) 点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

8 残余の埋立容量 (1)測定を行った年月日及びその結果

測定年月日	令和5年4月1日
測定結果(m³)	39,036