

令和7年度

施設設置者名	刈谷市				
施設名	刈谷市第2不燃物埋立場				
施設所在地	刈谷市泉田町南新田16				
許可(届出)年月日	平成7年7月11日	許可番号	7刈保第347-1		
埋立地面積	27000㎡	埋立容量	87000㎡	しゃ水工	ポリエチレンシート t=1.5mm(全面貼付)
浸出水処理施設規模	70㎡/日	浸出水処理方式	調整設備+接触曝気式生物処理法+凝集沈殿法、砂ろ過法+活性炭吸着法+滅菌		
埋立地対象廃棄物	可燃ごみ焼却残渣、破碎不燃物、不燃ごみ				

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(kg)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	29,610												29,610
焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	29,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,610

2 擁壁等

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月6日	4月14日	4月20日	4月27日									
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													

(2)点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

3 遮水工

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月6日	4月14日	4月20日	4月27日									
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													

(2)点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

4 地下水、放流水の水質検査の状況

別掲

(2)水質の悪化が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

5 調整池

無し

6 浸出液処理設備

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月3日	4月10日	4月14日	4月17日	4月24日	4月28日							
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													
点検年月日													
点検結果													

(2)点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

7 防凍

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月14日												
点検結果	異常なし												

(2)点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に
必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

8 残余の埋立容量

(1)測定を行った年月日及びその結果

測定年月日	令和8年4月1日
測定結果(㎡)	35,233