

その他（１）ごみ収集車の火災事故について

事例 1

発生日時 令和 5 年 5 月 5 日（火） 午前 1 1 時頃
発生場所 板倉町
出火原因 不燃ごみ収集作業中、折り畳み携帯電話とリチウムイオン電池から
出火した疑い
被害状況 従業員 3 名に怪我等はなし。塵芥車の架装部内及び車両電気系統損傷。

事例 2

発生日時 令和 5 年 6 月 2 2 日（木） 午前 9 時 1 5 分頃
発生場所 矢場町
出火原因 燃やせるごみ収集作業中、木炭らしきものから発煙した
被害状況 特になし（非火災）

事例 3

発生日時 令和 5 年 7 月 4 日（火） 午後 2 時 3 0 分頃
発生場所 中手町
出火原因 不燃ごみ収集作業中、混入していたライターから出火した
被害状況 初期消火により鎮火 車体損傷なし



写真：事例 1 の実況検分の様子と出火原因と思われるもの